

项目组长任命书

根据有关法律、法规及本项目服务《合同书》、《委托书》及本机构过程控制手册的工作程序与授权办法，现对开展本项目工作的负责人进行任命及授权。

一、任命

现任命 张朝春 同志，担任 景东景福加油站现状评价 项目组长。

二、授权范围

- 1、负责主持该项目小组的组建及工作开展，行使组内人员配置、任务安排、资金使用、设备使用及管理权。
- 2、负责制定项目工作计划，对服务项目作出开展、暂停、终止的意见。涉及重大隐患的及时向机构报告，并提出小组倾向意见。
- 3、负责安排对项目委托单位的意见交换、咨询、提供对策措施等服务工作。
- 4、负责对项目组提交的报告给出总体结论及对策措施与建议。

此任命

2022年10月22日



(5) 基本情况记录表

1 企业概况

项目名称: 景东景福加油站

项目类型: 玖状 企业性质: 个人独资

投资金额: / 法定代表人: 李俊洋

住所: 云南省普洱市景东景福镇古里街

筹建或建成投产时间 2010.4.15

生产经营类型: 加油站

生产能力或设计规模: 三级站

生产经营的主要产品、物料 91#汽油 93#汽油 0#柴油

证照或核准情况: 营业执照 成品油零售经营批准证书

危险化学品经营许可证

每年最大生产时间 365 天, 每天工作 2 班 (8

小时)。人员编制: 管理人员 2 人、生产人员 3 人。

专职安全员 1 人, 兼职安全员 0 人。

2 地理位置及交通


项目所在地距 景东 城市约 90 公里, 位于 (要求细化到小地名或社区) 景东县景福镇古里街。

地理坐标: 北纬 20°16' - 24°23' 东经 100°35' - 100°42' 之间

交通: 南面为 123 国道



交通位置示意图



3 自然地理

地形地貌：是否提供了相关资料？（是、否）是否有现场踏勘后或收集的的补充记录（是、否）。加油站北面为旱沟干沟加油区，沿沟面设挡土墙，用地北界为任北南低，位于陡坡坎段。

气象条件：是否提供了相关资料？（是、否）是否有现场踏勘后或收集的的补充记录（是、否）。年平均气温13.5℃，平均风速0.8m/s，年降雨量1120.6mm。

3.1 项目地层、构造简况 是否提供了相关资料？（是、否）是否有现场踏勘后或收



集的补充记录(是□、否□)。

(1)地层

(2)构造

(3)地质特征

3.2 水文地质条件是否提供了相关资料?(是□、否□) 是否有现场踏勘后或收集的补充记录(是□、否□)。

(1)孔隙水赋存:

(2)岩溶水赋存:

(3)地表水体: 现场勘查时规模小, 图也未标注

(4)水文条件类型: 简单

3.3 工程地质简况: 是否提供了相关资料?(是□、否□) 是否有现场踏勘后或收集的补充记录(是□、否□)。

(1)工程地质岩组:

(2)边坡稳定性分析: 无边坡挡土墙, 现场未见土体开裂等情况

(3)工程地质条件类型: 无

3.4 环境地质条件是否提供了相关资料?(是□、否□) 是否有现场踏勘后或收集的补充记录(是□、否□)。

(1)调查区域的古滑坡体、地表塌陷及崩塌体情况: 无

(2)不良地质作用: 无

(3)对环境污染情况: 无


(4)历史名胜古迹和其它自然景观的影响情况: 无

(5)其它重要的民用或工业建筑的情况: 无




(6) 环境地质条件类型: 简单


4 周边环境:



5. 生产区域平面布置情况: _____



6. 仓储区域平面布置情况: _____



11. 供电

项目用电为 三级负荷. 当地电网 供给, 配电室设置在 1层, 变压器设置情况 无。变压后, 电压为 380/220V V 供至各用电设备及照明。

12. 三废排放情况 (或排土场) 情况

1. 设油气回收 (洗油)
2. 设隔油池

13. 供排水情况: 是否提供了相关资料? (是□, 否□) 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录 (是□, 否□)。

排水: 设环保沟, 隔油池, 雨水散排.
供水: 市政供水.



14. 安全生产管理

(1) 安全管理组织机构

设安全管理小组，并任命安总

(2) 从业人员安全教育及持证情况

均已持证上岗

从业人员基本情况调查表

序号	姓名	职务	学历	岗位工作时间	安全培训机构	证号
1	李俊洋	安全员		2025.7.17		532724197702073628
2	林国飞	安全员		2025.4.23		350322198503141595
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

若企业方提交有清单，可复印后粘贴在本页，若纸张较多的可以另附。



(3) 安全管理制度建设情况 (责任制、管理制度、操作规程等):

已建立安全管理制度, 基本齐全

(4) 安全生产资金提取及使用情况: 已按要求提取

(5) 职业危害防范和个体劳动防护情况: 已按要求发放

(6) 安全警示标志设置情况: 基本齐全

(7) 事故应急救援预案情况: 已编制预案, 并备案, 有演练记录

(8) 记录、档案、台帐建设情况: 基本齐全

(9) 购买保险情况: 已购买工伤保险



